


PIANO SECONDO

PIANTA PALAZZO LEVI

Scala 1:500



Terrazzo che presenta distaccamenti dell'intonaco posticciamente applicato in tempi passati



Angolo danneggiato dal malfunzionamento delle gronde e delle discese

