N°	Descrizione	durata gg.		1°	settin	nana					2° se	ettim	ana					3° se	ttima	ina					4° se	ttima	ana		**			5° s	ettim	ana					6° se	ettin	nana			Γ		7°	settir	mana		
			LI	и м	G	V	S	D	L	М	М	G	V		D	L	М	М	G	V	S	D	L	М	М	G	٧	S	D	L	М	М	G	V	S	D	L	М	М	G	٧	S	D	L	М	М	G	V	S	D
	<u>Parcheggi</u>		1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			1	\perp	1	
1°	Scotico	3																\neg						\neg	\neg																		1000		\vdash	_	+		1000	
2°	Massicciata	10			1985																			\neg	\neg	\neg											\neg								\vdash		+-	+		
3°	Segnaletica verticale	2																						\neg	\neg												\neg				\vdash				T		+			
	Verde pubbl. attrezzato	[\neg			\neg					\neg	\neg	\neg																				1	+	\vdash		
4°	Pulizia area verde	2														\neg	\neg		\neg						\neg	\neg											\neg								+	1	+	\vdash		
	Aree a gioco e sport	[\neg			\neg	\neg						\neg													1	+-	+		
	- percorsi pedonali	[\neg	\neg						\neg		\neg	\neg																				+	+-	+		
5°	Decespugliamento	1															\neg						\neg		250		\neg										\dashv		\dashv					-	+	+	+-	+		
6°	Scavo per cassonetto	2														\neg	\neg	\neg	\neg				\neg										\dashv				\dashv							\vdash	+	+	+-	+-		
7°	Massicciata	3											\neg			\neg	\neg	\neg	\neg				\neg	\neg	1	\neg							\neg				\neg		\neg						+	+	+-	+-		
8°	Posa panchine	4											\neg			\neg	\neg		\neg	- 8					\dashv	\neg	\neg										100								+	+	+-	\vdash		
9°	Pulizia testate dei rii	2											\neg			\neg	\neg		\neg				\neg		\dashv	\dashv	\neg			\vdash														-	\vdash	+	+-	_		
	Opere messa in sicurezza			\top									\neg					\neg	\dashv				\dashv	+	-	\rightarrow	\dashv			\vdash		\vdash	\dashv											-		+	+-	\vdash		
	- intervento ingresso 1	ı		\top									\neg			\neg	\neg	\neg	\dashv				\dashv	\top	\dashv	\dashv	\neg			\vdash			\rightarrow				\neg	\neg	\dashv		_			-	\vdash	+	+	\vdash		
10°	Tracciamento e scavo	6		\top					72				\neg			\neg	\neg	\dashv	\dashv				\neg	+	-	\dashv				\vdash		Н	\dashv				\rightarrow	\dashv	-											
		durata																												\vdash				E .																
N°	Descrizione	gg.			settin				<u> </u>			ettim						9° set								ettim							ettim						12° s								setti			
			LN	л М 4 45	G	٧	S	D	L	М	М	G	V	S	D	L	М	М	G	٧	S	D	L	М	М	G	V	S	D	L	М	М	G	V	S	D	L	М	М	G	٧	S	D	L	М	М	G	٧	S	D
			4	4 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61 (62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	Micropali (cordolo e piastra)	19	- 1						450																																									
11,000,000	Armatura cordolo	7			_							_				_																																		
	Getto cls per cordolo	2		\perp	_																																													
	Armatura piastra	5																																																
15°	Getto cls per piastra	1																																																
N°	Descrizione	durata gg.		14° settimana						15° settimana						16° settimana							17° settimana							18° settimana							19° settimana						20° settimana							
			LN	ИΜ	G	٧	S	D	L	М	М	G	٧	S	D	L	М	М	G	V	S	D	L	М	М	G	V	S	D	L	М	М	G	vT	s	D	L	М	М	G	V	S	D	L	М	Тм	G	V	S	D
			92 9	3 94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108 1	109	10 1	11 1	112	113 :	14 1	15 1	116 1	117	118	119	120	121	122	123	124 1	125 1	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	5 137	138	139	140
16°	Reinterro degli scavi	1																						\neg		\neg																					1		No.	
17°	Rifacimento asfalto	1																	T				\neg	\neg															\neg							\top	\top	\vdash		
	- intervento ingresso 2																$\neg \tau$	\neg						\neg																							+			
18°	Tracciamento e scavo	1																																													+			
19°	Micropali (muro in c.a.)	4								1						\top			\neg					\neg	\neg	\neg													\neg							t				
20°	Armatura muro	1																															\neg																	
20°	Armatura muro	4										9.81							\neg				\neg	\neg	\neg	\neg							\neg				\neg		\neg	\neg							_			
21°	Getto cls per muro	1																3					\dashv		1	\neg							\dashv				\dashv		_				200				_			
22°	Getto cunetta in cls	1														\neg			7				\top	\top	\top	\neg							\dashv				\dashv	\dashv		\neg					\vdash		+			
23°	Reinterro degli scavi	1			П											\neg	\neg						\top	\top	\top								\dashv				\dashv	\dashv	1							+	+			
24°	Posa pozzetto	1														\top	\top							\top	\top	\top							\dashv				\dashv	\dashv	\neg			To the same				+	+			
25°	Blocco di fond. per palo	1							\neg							\dashv	\dashv	\neg	\top						\top	\dashv							\dashv				\dashv	\dashv	-	\neg							_			
26°	Posa tubo corrugato	1					1100									\neg	\top	\neg								\dashv			136			\dashv	\dashv				\dashv	\dashv	\dashv	\dashv						+	+			
27°	Posa canaletta in lamiera	1			П				\neg	\neg		\neg					\dashv		\top				\dashv									\dashv	\dashv				\dashv	\dashv	\dashv	\dashv						+	\vdash			1
	Rifacimento asfalto	1			П							\dashv				\dashv	\top	\neg	\top				+	\top	1							\dashv	$\overline{}$				\dashv	\dashv	\dashv	\dashv				-	-	+	+			
29°	Posa parapetto sul muro	1					3									\neg	\neg	\neg	\neg		100	100	\dashv	\neg	\dashv	-					-	\rightarrow	\rightarrow	- 1			\dashv	\dashv	\dashv	\dashv			2 33	—	_	+	+-			

Alessandria, lì